



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Сальский район

«27» августа 2024г.

1. Общие сведения об объективе

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Золушка» г. Сальска.
- 1.2. Адрес объекта 347631 Ростовская область, г. Сальск, ул. Кузнечная, 102.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1629,9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5853,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта- нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий- ежегодно.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Золушка» г. Сальска, МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347631 Ростовская область, г. Сальск, ул. Кузнечная 102.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным (10.5 часов) и кратковременным (3 часа) пребыванием.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 ребёнок; фактическая наполняемость 144 детей. пропускная способность— 144 чел .
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Доставка детей, проживающих на отдаленных от детского сада территориях осуществляется родителями самостоятельно личным автотранспортом, до остановки «Стоматология» (место расположения ДОО) следует автобус, такси, далее 100м, пешком до здания по пешеходной дорожке наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирским транспорт:
- от объекта до остановки транспорта – 100м.
  - время движения (пешком) 1,5 мин.
  - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
  - Перекрестки: регулируемые
  - Информация на пути следования к объекту: визуальная
  - Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации объекта предусмотрены в периоды текущих ежегодных ремонтов.

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Универсальная доступность.

4.4 Для принятия решения не требуется согласование с ТСР.

4.5 . Информация о доступности размещена на сайте МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска <http://zolushka-salsk.3dn.ru>

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: Акт № 1 от «27» августа 2024 г.
2. Результатов обследования комиссии от «27» августа 2024 г.

Приложения:

1. Результаты обследования;
2. Территории, прилегающей к объекту.
3. Входа (входов) в здание.
4. Путей движения в здании.
5. Зоны целевого назначения объекта.
6. Санитарно-гигиенических помещений.
7. Системы информации (и связи) на объекте.

Руководитель

рабочей группы заведующий Герусова А.В.

(подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз Джаббарова Н.Н.

(подпись)

Медицинская сестра по согласованию Умарова Д.Р.

(подпись)

Старший воспитатель Шишкина С.С.

(подпись)



**I. Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МБДОУ №14 «Золушка г. Сальска, ул. Кузнечная, 102.  
Наименование объекта, адрес

№ W»	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо тмя инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Замечаний не выявлено	В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть Поверхность пути асфальтированная дорожка	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	Нет Порог 3 ступени.	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	Есть Бетонный с металлическим поручнем	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть Зона для парковки (стоянки) автомобилей имеет защитное ограждение. Отсыпана гравием.	Замечаний не выявлено.	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Замечаний не выявлено	ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пвнкту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию	<b>ДП-В</b>	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступно полностью всем

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ №14 «Золушка г.Сальска, ул. Кузнечная 102.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет у центрального входа	Замечаний не выявлено	В		
2.2	Пандус (наружный)	Есть у центрального входа	Замечаний не выявлено	В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Замечаний не выявлено	В		
2.4	Дверь (входная)	Есть	Замечаний не выявлено	В		
2.5	Тамбур	Есть	Замечаний не выявлено	В		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Замечаний не выявлено	В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Вход (входы) в здание</b>	<b>ДП-В</b>	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступны полностью всем.

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска ул. Кузнечная,102.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Замечаний не выявлено. Ширина коридоров: максимум – 1,45 м.	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Ширина 1 м.	ДУ		
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	Группы для детей инвалидов, кабинеты специалистов, музыкальный залы находятся на первом этаже. Наличие пандуса на второй этаж не обязательно	ДП-В		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				
3.5	Дверь	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ Требования к зоне			ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	Учреждение в работах по адаптации не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны полностью всем.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I — зона обслуживания инвалидов

МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска. ул. Кузнечная. 102

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пвнктv 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Вариант I — зона обслуживания инвалидов</b>	ДП-В	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), зона обслуживания инвалидов доступна полностью всем.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II — места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III — жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска. ул. Кузнечная. 102

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		ДП-В	Оказывается помощь сотрудниками ДОУ	
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть		ДУ		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть		ДУ	Оказывается помощь сотрудниками ДОУ	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Замечаний не выявлено	ДУ		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Оказание помощи сотрудниками учреждения

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступно условно

I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

МБДОУ №14 «Золушка» г.Сальска  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть световая сигнализации	Замечаний не выявлено	ДП-В		
6.2	Акустические средства	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
6.3	Тактильные средства	Есть		ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне					

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.3 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДП-В	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-В (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможный — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна полностью всем.

